Panasonic



ワイドコンバージョンレンズ

取扱説明書

品番 DMW-LW52



このたびは、ワイドコンバージョンレンズをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

VQT9566-1

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

⚠ 警告

太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞきこんだりしない

レンズは、凹凸になっていますので、集光作用により、周囲の燃えやすいものを発火させ、火災につながります。
また、のぞきこむと失明につながります。

●必ず、付属のキャップを付け、太陽光が直接当たらないようにしてください。

このレンズは、フィルター径が、52mm の当社製デジタルカメラに取り付けるだけで、より広角効果を得ることができます。



■取り付けかた(イラストは、DMC-LC5 の例です)

準備: レンズリング ① は、外しておく



■お願い / ヒント

- コンバージョンレンズ装着時、光学ファインダー視野内にコンバージョンレンズが見えますが、撮影イメージには写りません。
- コンバージョンレンズの効果は光学ファインダーには反映されませんので、液晶モニターをご使用ください。

■使用上のお願い

- ●十分な光量のあるところでお使いください。 光量の不足した場所で使用すると、レンズの周辺部と中心部でピントの位置が少し異なる場合があります。
- ●このレンズを付けるときは、強く締め付けないようにしてください。 レンズが外れなくなることがあります。
- ●レンズ面にさわったり、汚さないようにしてください。汚れたときは、市販のブロワーブラシでほこりを払い、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。 ベンジン、アルコール、シンナーなどの溶剤を使用すると変色や破損の原因となります。
- ●使わないときは、前後のキャップをかぶせてきんちゃく袋に入れ、湿度の低い場所に保管してください。
- ●カメラに装着した状態で衝撃を与えないでください。

■仕様

デジタルカメラ側取付ねじ径	： 52 mm(P = 0.75)
倍　率	： 0.8 倍
寸　法	：最大径88.5 mm、全長約47.5 mm
質　量	： 約 340 **g**(本体のみ)
付属品	： 前･後レンズキャップ きんちゃく袋

■お問い合わせ先

お客様ご相談センター☎0120-878-365（パナは 365 日）
フリーダイヤル(料金無料)　365 日／受付 9 時～ 20 時

松下電器産業株式会社

AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号　☎(06)6909 － 1021

システム事業グループ

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号　☎(06)6901 － 1161

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社)　2002

S0202Sq1032(2000Ⓑ)